


# 2023年07月27日\_配信内容

2023.7.26  
トヨタ自動車株式会社

# Audioソース画面の×釦（閉じる釦）の位置修正

## <画面イメージ>



## 従来の動作/表示

- ・ 運転席から×ボタンが遠く、押しにくい。


## 改善内容



- ・ 日本仕向の車両に対し、  
左→右に×ボタンの表示位置を変更。

# マイセッティング：ゲスト設定の引継ぎ

## <画面イメージ>



## 従来の動作/表示

- ・ 始めて使うとき  
ご購入後、「マイセッティング」を利用しないまま一定期間ご乗車のお客様が、初めてマイセッティング機能を使う際、ご自身の設定を、新規作成する設定に引き継げない。

- ・ 車を買替えたとき  
車両お乗り換えのお客様が、設定（ナビのメモリ地点など）を、乗換後の車両に持っていくことができない。

## 改善内容

- ・ ドライバー登録時に、ゲスト設定を新規作成のユーザに引き継ぐ仕組みを追加する。

### ■詳細：

ドライバー登録時、

(1) マイセッティングを初めて使用される場合は、ドライバー登録時に、自動でゲストの設定を引き継ぐ

(2) マイセッティングを他のお車で使用されたことがある場合は、ドライバー登録時に「お預りしている設定情報があります」が表示される

「いいえ」の場合は、ゲスト設定を引き継ぐ

「はい」の場合は、センターに保存された設定が適用される

# Wi-Fi® Passwords 文字切れ


## <画面イメージ>



## 従来の動作/表示

- ・パスワードの表示枠が狭いため文字切れし、一目で確認できないことにお客様に煩わしさを与えてしまう。


## 改善内容



- ・Wi-Fi®のPasswordsが見切れてしまうためテキスト幅を確保して、表示幅を改善。

# PHEV高速略図付帯施設対応(充電/ガソリン双方表示)

## <画面イメージ>



## 改善内容

- ・ 高速略図SA/PA付帯施設に充電ステーションとガソリンスタンド併設していた場合、双方表示する



## 従来の動作/表示

- ・ PHEV 高速略図SA/PA付帯施設で充電ステーションとガソリンスタンドが併設していた場合、充電ステーションのみ表示

SA : サービスエリア  
PA : パーキングエリア

# スマホ連携Bluetooth® 目的地転送改善

## <画面イメージ>



**<課題>**  
スマホの  
Bluetooth®目的地転送に対応してい  
ないため、目的地転送ができない

## 従来の動作/表示

- ディスプレイオーディオグレードにおいて、NaviCon※(スマホアプリ)からBluetooth® 目的地転送ができない。

※NaviConは株式会社デンソーの登録商標です。

## 改善内容

- ディスプレイオーディオグレードでも、NaviCon※のBluetooth® 目的地転送に対応。  
※ディスプレイオーディオ+では対応済み。



車に目的地を転送しました